

TL10Y のご利用中、時間ずれの不具合が発生する場合、  
下記方法で不具合解消できます。

まずは下記 URL までアップデート用のファイルをダウンロードしてください。  
[https://1drv.ms/u/s!AjrY0uqbW\\_kBm3Vvg6P2Ydqg4Ohh?e=ifaZKr](https://1drv.ms/u/s!AjrY0uqbW_kBm3Vvg6P2Ydqg4Ohh?e=ifaZKr)

アップデート手順を下記のように操作ください。

- 1、USB メモリーをフォーマット（FAT/FAT32）して下さい。  
（フォーマットのファイルシステムを FAT か FAT32 に設定して下さい。）
- 2、アップデート用ソフトウェア「AH1808\_20220519.rar」を解凍し、  
解凍後のファイル「AH1808.upd」を USB メモリーにコピーして、  
商品の USB 端子（USB 1 表記）に挿入してください。
- 3、商品起動後、自動的にアップデートファイルを認識され、  
画面に出た確認ボタン「はい」を押すと、アップデートが始まります。
- 4、アップデート後、商品は自動的に再起動します。  
再起動後、USB メモリーを抜いて、アップデート完成となります。